



Саморегулируемая организация • Ассоциация
«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»
Ул. Коровий Вал, дом 9, Москва, 119049, тел./факс: (495) 775-81-11, www.srogen.ru, info@srogen.ru

**Протокол Заседания Правления № 0062-III
саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»**

Место проведения: г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 9
Время начала заседания: 10 часов 22 минут

«17» декабря 2015 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 4 из 5 (80 %) членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» в следующем составе:

Председатель Правления: С.А. Кононыхин,
Заместитель Председателя Правления: А.О. Кожуховский,
Члены Правления: Э.Л. Наседкин, В.П. Трофимов.

Кворум имеется.

Приглашенные лица: Н.Д. Чуешков, А.Н. Фролова, С.С. Фанеев.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Приостановление действия свидетельства (регистрационный номер С-5-13-0062 от 01.07.2013г.) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «МАЛТИСИГНАЛ ПРОТЕКШН» (ИНН 7715198739).

Выступил: С.А. Кононыхин

Предложил избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева

По вопросу повестки дня выступил: С.А. Кононыхин

В ходе заседания Дисциплинарной комиссии, состоявшегося 14 декабря 2015 года (Протокол № 16-15 от 14.12.2015 г.), были рассмотрены, допущенные ООО «МАЛТИСИГНАЛ ПРОТЕКШН» (ИНН 7715198739) нарушения:

- нарушение требований п. 4.1 Стандарта саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» (далее – Ассоциация), в части несоблюдения правил саморегулирования, а именно: не представлены документы, подтверждающие страхование членом Ассоциации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нарушение Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации, а именно Организация по адресу государственной регистрации, а также иным адресам, представленным в Ассоциацию при получении свидетельства о допуске, не обнаружена, что привело к невозможности проведения проверки и выполнения требований ст. 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- не соблюдены установленные сроки уплаты членских взносов (за 2014 и 2015 годы), что нарушает требования Положения о взносах и Устава Ассоциации.

По итогам заседания Дисциплинарной комиссии, в соответствии с ч. 1 и п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, было принято решение рекомендовать Правлению приостановить действие свидетельства о допуске (регистрационный номер С-5-13-0062 от 01.07.2013г.) в отношении всех видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «МАЛТИСИГНАЛ ПРОТЕКШН» (ИНН 7715198739), сроком на 11 (Одиннадцать) календарных дней.

По факту рассмотрения Правлением рекомендаций и материалов, представленных Дисциплинарной комиссией, С.А. Кононыхин предложил, в связи с выявленными у ООО «МАЛТИСИГНАЛ ПРОТЕКШН» (ИНН 7715198739) нарушениями:

- нарушение требований п. 4.1 Стандарта саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» (далее – Ассоциация), в части несоблюдения правил саморегулирования, а именно: не представлены документы, подтверждающие страхование членом Ассоциации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нарушение Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации, а именно Организация по адресу государственной регистрации, а также иным адресам, представленным в Ассоциацию при получении свидетельства о допуске, не обнаружена, что привело к невозможности проведения проверки и выполнения требований ст. 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- не соблюдены установленные сроки уплаты членских взносов (за 2014 и 2015 годы), что нарушает требования Положения о взносах и Устава Ассоциации,

в соответствии с ч. 1, п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приостановить с 17 декабря 2015 года действие свидетельства о допуске (регистрационный номер С-5-13-0062 от 01.07.2013г.) в отношении всех видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «МАЛТИСИГНАЛ ПРОТЕКШН» (ИНН 7715198739), сроком на 11 (Одиннадцать) календарных дней.

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: приостановить с 17 декабря 2015 года действие свидетельства о допуске (регистрационный номер С-5-13-0062 от 01.07.2013г.) в отношении всех видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «МАЛТИСИГНАЛ ПРОТЕКШН» (ИНН 7715198739), сроком на 11 (Одиннадцать) календарных дней.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Председательствующий и секретарь заседания Правления.

Председательствующий
(Председатель Правления)

Секретарь заседания Правления



С.А. Кононыхин

С.С. Фанеев